



Coordinamento Regionale FLP ECOFIN/AGENZIE FISCALI della Sardegna



Settore Agenzie
fiscali e D.F.

sito internet: www.flp.agenziemef.it
e-mail: nazionale@flpagenziaemef.it
tel. 3939404417

Cagliari, 5 dicembre 2017

Al Direttore Provinciale delle Entrate di Cagliari
Dott. Antonio Giovanni Rasso

Al Direttore Regionale delle Entrate
Per la Sardegna
Dottor Carmelo Rau

All'Ufficio Risorse Materiali della DR Sardegna

Oggetto: Situazione climatica presso il compendio di Viale Pintus.

Sono passati meno di sei mesi e siamo di nuovo qui a segnalare la situazione climatica presso i locali del compendio di Viale Pintus a Cagliari. Alla fine di giugno il problema era il caldo; a dicembre, ovviamente, è il freddo. In effetti il problema continua ad essere il solito: il mancato funzionamento degli impianti.

Come già scritto a fine giugno, il problema è stato ripetutamente segnalato dai lavoratori. Nonostante ciò, da ieri, almeno in una parte del compendio, il riscaldamento non funziona nuovamente.

Anche in questa occasione ripetiamo che non è in discussione l'impegno del direttore provinciale per la risoluzione del problema contingente bensì le condizioni di salubrità che il datore di lavoro deve assicurare ai propri lavoratori e che, quindi, lo stesso datore di lavoro deve pretendere una volta e per tutte dalla proprietà degli immobili sedi degli uffici.

I lavoratori hanno diritto di avere un trattamento che sia in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e al rispetto della propria condizione di lavoratori. Giusto per inciso, facciamo notare come la scorsa settimana sia capitato un caso in cui da parte della direzione regionale della Sardegna questo rispetto non c'è stato giacché, nonostante la segnalazione per le vie brevi fatta dalla scrivente sul mancato funzionamento dell'impianto idrico presso l'Ufficio Territoriale di Sanluri, la direzione regionale, pur avendo accelerato la riparazione, ha rifiutato di chiudere l'Ufficio per le ore di sportello pomeridiano, nonostante tale misura sia usuale in tutte le altre regioni del Paese.

Tornando al compendio di Viale Pintus, il problema del riscaldamento è chiaramente la spia di qualcosa che non funziona nell'impianto e che quindi rischia di ripetersi, così come già successo questa estate.

Pertanto, riteniamo sia il caso di fare una verifica seria della situazione impiantistica della DP e procedere a diffidare la proprietà a mantenere lo stabile nelle condizioni di salubrità e sicurezza previste dal contratto di locazione in cambio delle quali, lo ricordiamo, la stessa percepisce soldi pubblici.





Coordinamento Regionale FLP Ecofin/Agenzie Fiscali della Sardegna

pag. 2



Reiteriamo quindi la nostra richiesta al direttore regionale e all'Ufficio Risorse Materiali della DR di intervenire sulla proprietà affinché siano risolti i problemi in modo strutturale.

Continuiamo a chiederci come, in tali condizioni, sia possibile pensare di affidare alla proprietà dell'immobile - chiaramente non in grado di assicurare le più elementari norme di salubrità e sicurezza - altro personale, segnatamente quello dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Cagliari.

Resta inteso che, nostro malgrado, qualora tali inconvenienti continuassero a ripresentarsi, saremo costretti a rivolgerci allo SPRESAL e agli organi di stampa per denunciare le condizioni in cui versano i lavoratori della DP di Cagliari, nonché a segnalare la situazione alla superiore Direzione Centrale del Personale.

In attesa di un riscontro, inviamo i nostri saluti.

p. il Coordinamento regionale FLP Ecofin/Agenzie Fiscali

(Vincenzo Patricelli)

